| 代码 | 类型 | 材质 | | 表面处理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 支架 | 磁环 | 支架 | 磁环 |
| VNZ01 | 螺钉固定型 | AL6061 | 钕烧结体 | 阳极氧化 | 镀镍 |
| VNZ06 | 螺钉夹紧型 | | | | |

◉ 特点

- 磁力轮是通过磁场原理实现无接触的动力传动，有防静电、无粉尘、噪音小、无磨损、寿命长、不需维修更换等特点，在诸多工况中完美的替代了齿轮传动；
- 被广泛应用于LCD、PDP生产线、清洗线、半导体设备、精密检测设备等对传动有较高要求的行业；
- 磁力轮从大型机器到真空机器、电子产品、化学、医药、食品等广阔的领域，有着广泛的应用。

螺钉固定型
VNZ01




螺钉夹紧型
VNZ06




视角标准：第一视角

◉ 螺钉固定型

| 型号 代码 | D | P 磁极数 | N | L | B | $L_1$ | M | 传动扭矩(N·m) 间隙1mm时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNZ01 | 21 | 8 | 8 10 12 | 21 | 15 | 2.5 | 4 | 0.12 |
| | 25 | 10 | | 22 | | | | 0.15 |
| | 26 | 8 | | 21 | 14 | 3.5 | | 0.2 |
| | 30 | 10 | 10 12 15 | 25 | 18 | | 5 | 0.28 |
| | 32 | 10 | | 30 | 20 | 5 | | 0.32 |
| | 35 | 8 | 12 15 20 | 32 | 21.5 | 5.25 | | 0.55 |
| | 39 | | 15 20 | 35.8 | 26.6 | 4.6 | | 0.8 |
| | | 12 | | | | | | 0.58 |
| | 40 | 16 | 15 20 25 | 34 | 24 | 5 | | 0.59 |
| | 42 | 12 | | 30 | 21 | 4.5 | | 0.85 |
| | 45 | 10 | 15 20 | 35 | 25 | 5 | | 1.2 |
| | 52 | | 20 25 30 | | | | | 1.5 |

! 直交型与平行型不能组合。

! 耐高温80度，可定制150度。

◉ 螺钉夹紧型

| 型号 代码 | D | P 磁极数 | N | L | B | $L_1$ | M | 传动扭矩(N·m) 间隙1mm时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNZ06 | 21 | 8 | 8 10 12 | 25 | 15 | 5 | 2.5 | 0.12 |
| | 25 | 10 | | 22 | | 3.5 | 3 | 0.15 |
| | 26 | 8 | | 24 | 14 | 5 | | 0.2 |
| | 30 | 10 | 10 12 15 | 27.5 | 18 | 4.75 | 5 | 0.28 |
| | 32 | 10 | | 30 | 20 | 5 | | 0.32 |
| | 35 | 8 | 12 15 20 | 32 | 21.5 | 5.25 | | 0.55 |
| | 39 | | 15 20 | 37 | 26.6 | 5.2 | | 0.8 |
| | | 12 | | | | | | 0.58 |
| | 40 | 16 | 15 20 25 | 34 | 24 | 5 | | 0.59 |
| | 42 | 12 | | 30 | 21 | 4.5 | 4 | 0.85 |
| | 45 | 10 | 15 20 | 35 | 25 | 5 | | 1.2 |
| | 52 | | 20 25 30 | 37 | | | 5 | 1.5 |

! 直交型与平行型不能组合。

! 耐高温80度，可定制150度。

请按图示订货

◉ 螺钉固定型

| 型号 代码 | D | P 磁极数 | N |
|---|---|---|---|
| VNZ01 | 32 | 10 | 10 12 15 |

VNZ01 —D32— P10 —N12

◉ 螺钉夹紧型

| 型号 代码 | D | P 磁极数 | N |
|---|---|---|---|
| VNZ06 | 32 | 10 | 10 12 15 |

VNZ06 —D32— P10 —N12

未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~10 | 11~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 7
! VNZ01

交货期 9
! VNZ06

EX Example 使用示例



两轴旋转



搬动传递



角度转换