

宽度指定型

平皮带输送机

带防跑偏导中间驱动3槽型材(带轮直径50mm)

型号		L		马达选择			皮带规格	马达品牌选择
代码	B最小单位10	最小单位5	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KPH51	50~300	385~3000	6 25 40	TA220(单相)	SCM (速度控制马达)	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	L(经济型:黄色PVC) M(经济型:黑色防静电PU) N(经济型:绿色哑光PU) K(经济型:墨绿色PVC) R(经济型:绿色滑动型) S(经济型:白色滑动型) A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色) D(滑动用:白色) E(电子零件传送用:黑色) F(食品传送用:白色) P(耐油用:绿色) H(非粘接用:白色) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)
			25 40	SA200 (三相)	INV (变频器)	① 输出功率为6时, 7.5、9不适用。		① 松下马达停产, 货期不稳定。
			6 25 40	NV (无马达)	NM (无马达)	NH(无齿轮头)		W(无马达、齿轮头)

- ① 请对马达进行接线,使皮带沿基准传送方向旋转。
 ① 选择了无马达、齿轮头时,马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
 ① 选择了无马达、齿轮头时,主机将以部件状态交货。
 ① 带防跑偏导皮带根据层数(厚度)不同,可能会产生翘曲现象,请加以确认。



请按图示订货

型号		L		马达选择			皮带规格	马达品牌选择
代码	B			输出功率(W)	电压(V)	规格		
KPH51	50~300	385~3000	6 25 40	TA220	SCM(速度控制马达)	7.5 9 12.5 15	A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色)	T(国产品牌) S(松下马达)

KPH51—B50—L500—25—TA220—SCM—7.5—A—T


④ 可选加工

型号		L		马达选择			皮带规格	马达品牌选择	可选加工代码
代码	B			输出功率(W)	电压(V)	规格			
KPH51	50~300	385~3000	6 25 40	TA220	SCM(速度控制马达)	7.5 9 12.5 15	A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色)	T(国产品牌) S(松下马达)	MC() MB()

KPH51—B50—L1500—25—TA220—SCM—7.5—A—T—MC600




可选加工

代码		MC ()		代码		MB ()	
技术说明	驱动部位置指定		选型方法	MC500	技术说明	附带后装螺帽	
							
					选型方法		MB3
						① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母	



Example 使用示例



- ① KPH系列中间驱动输送机用,不良品传送操作人员取出,无需进入设备内部,保障员工人身安全。