



同步带输送机


❗ 特长：适用重型箱体传送。




小型输送机



❗如需反向传送或正反交互传送，请务必备注说明未注明我司统一按标准方向调试。



L>2000时, 此处附带支撑滚轮*1
 L>3500时, 此处附带支撑滚轮*2
 L≥1500时, 此处增加支撑横梁*1
 L>2500时, 此处增加支撑横梁*2(均布)
 L>3500时, 此处附带支撑横梁*3(均布)



 可使用
AHC21-308-M6
AHC21-308-M5
AHC21-308-M4
AHC21-308-M3
规格的T型螺母
默认放置
AHC21-308-M6




视角标准：第一视角

A尺寸表

输出功率 (W)	马达		减速比	A	
	规格	制造商			
90W	三相马达	国产	5~18	217.5	
	速度控制 马达		25~180		
			5~18		
			25~180		
	三相马达	松下	5~180	195	
	速度控制 马达		5~180	234.5	
120W	三相马达	国产	5~18	217.5	
			25~180		
	速度控制 马达		5~18		
			25~180		
200W	三相马达	国产	5~18	248	
			25~180		
	速度控制 马达		5~18		
			25~180		

○ 传送能力 (参考值)



- ① 图表是水平条件下的搬运能力;
- ② 选择调速马达时, 在使用过程中传送能力不因速度降低而增加;
- ③ 累积搬运的情况下(仅适用于滑动用皮带), 搬运能力为以上数据的以1/2。

❗ 此输送速度表参照国产马达(1250转/min)。

! 长时间使用调节刻度不可低于60, 调节刻度过低, 马达扭矩减小, 马达容易过载, 同时调低马达速度, 马达的动能会转化为热能, 会导致马达过热。(输送能力对照表是指刻度在100的输送能力)。

同步带输送机

重载型

头部驱动双槽型材(带轮直径70mm)

小型输送机

型号		L 最小单位5	马达选择					马达品牌 选择
代码	B(最小单位10)		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	
KQP01	150~600	600~5000	90	TA220(单相)	SCM 速度控制马达	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	K(经济型普通用: 白色) L(经济型滑动用: 绿色) E(普通用: 白色) D(滑动用: 绿色) F(防静电: 黑色) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达) ① 松下马达停产, 货期不稳定。 ② 松下马达最大功率为90W。
			120	SA200(三相)	INV 变频器			
			200	NV(无马达)	NM 无马达	NH 无齿轮头		W 无马达、齿轮头

① 选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

② 选择了无马达、齿轮头时，主机将以部件状态交货。

③ 选择D绿色：滑动用同步带时，侧边会有轻微起毛，不同工况起毛程度不一样。



请按图示订货

型号		L 最小单位5	马达选择					马达品牌 选择
代码	B(最小单位10)		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	
KQP01	150~600	600~5000	90	TA220	SCM 速度控制马达	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120	E(白色: 普通用) D(绿色: 滑动用) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)

KQP01—B150—L600—90—TA220—SCM—15—E—T


④ 可选加工

型号		L 最小单位5	马达选择					马达品牌 选择	可选加工 代码
代码	B(最小单位10)		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格		
KQP01	150~600	600~5000	90	TA220	SCM 速度控制马达	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120	E(白色: 普通用) D(绿色: 滑动用) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)	MA MB()

KQP01—B150—L600—90—TA220—SCM—15—E—T—MA



可选加工

代码		MA		代码		MB ()	
技术说明	马达安装位置反向		选型方法 MA		技术说明	附带后装螺帽	
							
						选型方法 MB3	
						① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺帽	



Example

使用示例

