



平皮帶输送机


① 特长: 该平皮带输送机还能调节驱动部的位置。可在中间的驱动部内调节张力, 即使进行张力调节, 输送机总长度也保持不变。



← 标准传送方向



❗ 图中的尺寸为皮带规格(厚1mm)的尺寸, 请注意, 皮带厚度因皮带规格而异。


[illegible]

❗ 可使用GB/T6170规格的六角螺母。

电容器

仅单相感应马达安装

← 标准传送方向



皮带速度 (m/min)	6W/B=300 (kg/台)	25W/B=300 (kg/台)
0	10	15
10	10	15
20	0	10
30	-	5
40	-	3
50	-	1
60	-	0

❗ 累积搬送的情况下(仅适用于滑动用皮带), 搬送能力为以上数据的1/2。

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
7.5	26.1	31.4
9	21.8	26.1
12.5	15.7	18.8
15	13	15.7
18	10.9	13
25	7.8	9.4
30	6.5	7.8
36	5.4	6.5
50	3.9	4.7
60	3.2	3.9
75	2.6	3.1
90	2.1	2.6
100	1.9	2.3
120	1.6	1.9
150	1.3	1.5
180	1.0	1.3

①长时间使用调节刻度不可低于60，调节刻度过低，马达扭矩减小，马达容易过载，同时调低马达速度，马达的动能会转化为热能，会导致马达过热。(输送能力对照表是指刻度在100的输送能力)。

输出功率 (W)	马达		减速比	A	
	规格	制造商			
6W	速度控制马达	国产	5~18	130	
			25~180		
		松下	5~18	111	
			25~180	118	
25W	三相马达	国产	5~18	131	
			25~180		
	速度控制马达		5~18	141	
			25~180		
	三相马达	松下	5~180	115	
	速度控制马达				



视角标准：第一视角

平皮带输送机

全皮带型

中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)

型号		L		马达选择			皮带规格	马达品牌选择
代码	B最小单位10	最小单位5	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KPU01	60~300	355~2000	6 25	TA220 (单相)	SCM (速度控制马达)	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 ① 输出功率为6时, 7.5、9不适用。	L(经济型:黄色PVC) M(经济型:黑色防静电PU) N(经济型:绿色哑光PU) K(经济型:墨绿色PVC) R(经济型:绿色滑动型) S(经济型:白色滑动型) A(普通规格:绿色) B(普通规格:白色) C(滑动用:绿色) D(滑动用:白色) E(电子零件传送用:黑色) F(食品传送用:白色) P(耐油污:绿色) H(非粘接用:白色) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)
			25	SA200 (三相)	INV (变频器)			① 松下马达停产, 货期不稳定。
			6 25	NV (无马达)	NM (无马达)	NH(无齿轮头)		W(无马达、齿轮头)

① 选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

① 选择了无马达、齿轮头时，主机将以部件状态交货。



型号		L		马达选择			皮带规格	马达品牌选择
代码	B			输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	
KPU01	60~300	355~2000	6 25	TA220 SA200	SCM INV	(速度控制马达) (变频器)	7.5 9 12.5 15	A(普通规格:绿色) B(普通规格:白色) C(滑动用:绿色) T(国产品牌) S(松下马达)

KPU01—B60—L500—25—TA220—SCM—7.5—A—T

☑ 可选加工

型号		L		马达选择			皮带规格	马达品牌选择	可选加工代码
代码	B			输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KPU01	60~300	355~2000	6 25	TA220 SA200	SCM INV	(速度控制马达) (变频器)	7.5 9 12.5 15	A(普通规格:绿色) B(普通规格:白色) C(滑动用:绿色) T(国产品牌) S(松下马达)	MC() MB()


KPU01—B60—L1200—25—TA220—SCM—7.5—A—T—MC500



代码		MC()		代码		MB()	
技术说明	驱动部位位置指定		选型方法 MC500		技术说明	附带后装螺帽	
						选型方法 MB3 ① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母	



Example
使用示例



① 适用于空间较为狭隘场所的夹具传送，可在输送机中间增加挡停和限位。