


型材截面放大图



I部(M3用) J部(M6用)


视角标准：第一视角

代码	类型	材质			表面处理				
		型材	马达盖板1	马达盖板2	带轮固定座	型材	马达盖板1	马达盖板2	带轮固定座
KPS51	全皮带型		铝材			阳极氧化处理			喷涂

KPS51 全皮带型 铝材 阳极氧化处理 喷涂

① 特长：可将输送机整面作为传送面使用的全皮带输送机。


马达规格：25W

※ L≤1000时每条槽内均预先装入4个螺母，L>1000时每条槽内均预先装入6个螺母。
如需要预埋更多螺母时，请通过追加选型进行指定。


① M6型材槽可使用：先装螺母AHE21-G306-M4/M5/M6，后装螺母AHN23-206-M4/M5/M6。

② 图中的尺寸为皮带规格A(厚1mm)的尺寸。请注意，皮带厚度因皮带规格而异。

马达规格：6W




马达规格：40W



A尺寸表

输出功率 (W)	马达		减速比	A
	规格	制造商		
6W	速度控制马达	国产	12.5~18	130
			25~180	111
		松下	12.5~18	111
			25~180	118
25W	速度控制马达	国产	12.5~18	131
			25~180	141
		松下	12.5~18	115
			25~180	125
40W	速度控制马达	国产	12.5~18	168
			25~180	178
		松下	12.5~18	142
			25~180	152

② 传送能力(参考值)



- ① 图表是水平条件下的搬运能力；
② 选择调速马达时，在使用过程中
传送能力不因速度降低而增加；
③ 累积搬运的情况下(仅适用于滑动用
皮带)，搬运能力为以上数据的1/2。

③ 齿轮头减速比

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
12.5	15.7	18.8
15	13	15.7
18	10.9	13
25	7.8	9.4
30	6.5	7.8
36	5.4	6.5
50	3.9	4.7
60	3.2	3.9
75	2.6	3.1
90	2.1	2.6
100	1.9	2.3
120	1.6	1.9
150	1.3	1.5
180	1	1.3

- ① 可能会因负载状态而减小。
② 此输送速度表参照国产马达(1250转/min)。
③ 长时间使用调节刻度不可低于60，调节刻度
过低，马达扭矩减小，马达容易过载，同时
调低马达速度，马达的动能会转化为热能，
会导致马达过热。(输送能力对照表是指
刻度在100的输送能力)。

平皮带输送机

全皮带型

带导条防跑偏头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)

型号		L	马达选择				皮带规格	马达品牌选择
代码	B最小单位10		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KPS51	80~300	320~2000	6 25 40	TA220 (单相)	SCM (速度控制马达)	12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	L(经济型:黄色PVC) M(经济型:黑色防静电PU) N(经济型:绿色哑光PU) K(经济型:墨绿色PVC) R(经济型:绿色滑动型) S(经济型:白色滑动型) A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色) D(滑动用:白色) E(电子零件传送用:黑色) F(食品传送用:白色) P(耐油污用:绿色) H(非粘接用:白色) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)
			25 40	SA200 (三相)	INV (变频器)			松下马达停产, 货期不稳定。
			6 25 40	NV (无马达)	NM (无马达)	NH(无齿轮头)		W(无马达、齿轮头)

① 选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

① 选择了无马达、齿轮头时，主机将以部件状态交货。



请按图示订货

型号	L		马达选择				皮带规格	马达品牌选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KPS51	80~300	320~2000	6 25 40	TA220 SA200	SCM INV(变频器)	12.5 15 18 25 30	A(普通规格:绿色) B(普通规格:白色) C(滑动用:绿色)	T(国产品牌) S(松下马达)

KPS51—B80—L500—25—TA220—SCM—15—A—T


④ 可选加工

型号	L		马达选择				皮带规格	马达品牌选择	可选加工代码
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比			
KPS51	80~300	320~2000	6 25 40	TA220 SA200	SCM INV(变频器)	12.5 15 18 25 30	A(普通规格:绿色) B(普通规格:白色) C(滑动用:绿色)	T(国产品牌) S(松下马达)	MA MB()

KPS51—B80—L500—25—TA220—SCM—15—A—T—MA




可选加工

代码		MA		代码		MB()	
技术说明	马达安装位置反向		选型方法 MA		技术说明	附带后装螺帽	
							
						选型方法 MB3	
						① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母	



Example
使用示例



① KPS头部驱动输送机下料作业。