
镂空型焊接角座








! ①焊接前用螺钉连接; ②A、B面焊接后, 铣平, 不烤漆。





型号		ш		最小单位1			w	_	\ \	-11	Q	Ч	腰孔
代码	S	П		В	Р	孔数 VV		_ '	٧		Q	u	d1×f
ZGA75 ZGA76	80	150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300	35~120	25~60	20~50	4 (4孔)	80	12	32	34	62	6.5	6.5×14.5
	100	160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500	50~450	30~80	40~100	4(4孔) 6(6孔)	100	12	40	40	76	6.5	9×19

! 选取P值时,请注意A和N值,需满足A+(N/2-1)×P≤H-10的条件。



型号		н		N			
代码	S	A		В	P	孔数	
ZGA75	80	150 (60) 170 180	35~120	25~60	20~50	4(47L)	
ZGA76	100	160 170 180	50~450	30~80	40~100	4(4引)6(6引)	





视角标准:第一视角

请按图示订货 ZGA75—S80—H160—A40—B35—P40—N4

☑ 引选加.						4 4 2		
型号		н		最小单位1		N	可选加工代码	
代码	S		Α	В	Р	孔数		
ZGA75	89	150 (60) 170 180	35~120	26~60	20~50	4(47L)	(HD)	
ZGA76	100	0 160 170 180 50~450 30~80 40~10		40~100	4(4引)6(6引)			

