


点胶针头擦胶机构

◀ 标准型/盒式紧凑型


代码	类型	材质	表面处理
BMM20	点胶针头擦胶机构	冷轧板	烤漆(灰色)
BMM22	盒式紧凑型	冷轧板	烤漆(黑色)

① 机构自带1卷无尘布。

标准型
BMM20



盒式紧凑型
BMM22



视角标准：第一视角

代码	型号	无尘布规格 (外径×宽×长)	电源 (V)	驱动器启动信号	适用驱动电机	电磁阀	适用快换夹具	重量 (kg)
BMM20	Y(带驱动器及电磁阀) N(不带驱动器及电磁阀)	65(mm)×15(mm)×13(m)	DC24	NPN	两相混合式 步进电机	直动式 两位三通	—	2.8
BMM22	Y(带驱动器及电磁阀)	80(mm)×15(mm)×25(m)					E-BLL42-10 E-BLL51-12	4

① 驱动器使用电源禁止大于80V。



请按图示订货

代码	型号
BMM20	Y N
BMM22	Y

BMM20-N



未税价(元)



数量	优惠价
1~9	10~
100%	另行报价





交货期
10

② 使用流程(BMM20)


① BMM22使用流程与之相同。



4. 针头低速向上移出，随后气缸夹爪张开。



5. 步进电机转动带动无尘布收料。



③ 驱动器接线说明

I/O信号定义	
COM+	24V电源输入
Start	启动信号输入
Fp	无尘布检测光输入
Clear	故障清除输入
Cyl	夹纸气缸控制输出
Alc	酒精喷射控制输出
Pend	运动完成输出
Alarm	报警输出
COM-	电源公共地
GND	连接电磁阀0V
VDC	连接电磁阀24V
A+	连接卷布电机A+
A-	连接卷布电机A-
B+	连接卷布电机B+
B-	连接卷布电机B-