

# 电磁铁


## 通电吸附型·去残磁型 吸盘式

| 代码    | 类型    |     |
|-------|-------|-----|
| ZKM09 | 通电吸附型 | 吸盘式 |


### 使用注意事项:

- 被吸附物体表面应尽可能平整;
- 被吸附物体面积不宜小于电磁铁吸合面;
- 被吸附物体必须是可导磁的材料, 如电工纯铁、低碳钢、砂钢片等;
- 被吸附物体必须具有足够的厚度(5mm以上), 一般情况不能低于电磁铁壁厚;
- 通电有磁吸附, 断电消磁释放。


D20~D49



D60



D80



视角标准: 第一视角

| 型号    |    |    | 额定电压<br>(VDC) | 额定功率<br>(W) | 电阻<br>(Ω) | 通电率<br>(%) | 吸合力<br>(KG) | M深h   | d    | L<br>导线长度 |
|-------|----|----|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------|------|-----------|
| 代码    | D  | H  |               |             |           |            |             |       |      |           |
| ZKM09 | 20 | 25 | 24            | 2.8         | 205±10%   | 100        | 1           | M5深6  | Ø2.5 | 500       |
|       | 25 |    |               | 3.5         | 165±10%   |            | 5           | M6深6  |      |           |
|       | 30 |    |               | 7           | 82±10%    |            | 8           |       |      |           |
|       | 34 | 30 |               | 4.5         | 128±10%   | 100        | 12          |       |      |           |
|       | 35 |    |               | 7           | 82±10%    | 15         |             |       |      |           |
|       | 40 |    |               | 8           | 72±10%    | 30         | Ø4.5        |       |      |           |
|       | 49 | 42 |               | 9           | 64±10%    | 50         | 40          | M8深16 | Ø5   |           |
|       | 60 | 45 |               | 25          | 23±10%    |            | 60          |       |      |           |
|       | 80 | 40 |               |             |           |            | 120         |       |      |           |



| 型号    |    |    |
|-------|----|----|
| 代码    | D  | H  |
| ZKM09 | 20 | 25 |
| ZKM09 | 25 | 25 |

ZKM09—D20—H25