


经济型推拉力计

| 代码 | 类型 | 安装方式 |
|-------|------|------|
| ZMH80 | 推拉力计 | 锁孔安装 |

产品特点:

- 数字显示, 方便读取;
- 重量轻, 体积小, 方便携带;
- 单位显示: Lb(磅)、Kg(公斤)、与N(牛)互相切换;
- 电池有短路、漏电、过载保护, 电池有低电量提示, 采用3.7V锂电池供电, 同时十分钟无操作将自动关机;
- 配送五种测头。



| 型号 | 最大负荷值(kg) |
|-------|---------------------------------|
| 代码 | |
| ZMH80 | 0.2 0.3 0.5 1 2 3 5 10 20 30 50 |



请按图示订货

| 型号 | 最大负荷值(kg) |
|-----------|----------------|
| 代码 | |
| ZMH80 | 0.2 0.3 0.5... |
| ZMH80-0.2 | |

参数表

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 最大负荷值(kg) | 0.2、0.3、0.5 | 1、2、3、5 | 10、20、30、50 |
| 负荷分度值(N) | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 传感器结构 | 内置式 | | |
| 电源 | 3.7V 锂电池 | | |
| 精度 | ±0.5% | | |
| 充电时间 | 4~6h | | |
| 电池连续使用时间 | 约15h | | |
| 电池寿命 | ≥300次 | | |
| 充电器 | 输入: AC 220V 50Hz 输出: DC 5V 1000mA | | |
| 工作温度 | 5°C~35°C | | |
| 运输温度 | -10°C~60°C | | |
| 相对湿度 | 15%~80%RH | | |
| 工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 | | |



Example 使用示例

