

全皮带型

平皮带输送机

带导条防跑偏中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)

小型输送机

| 型号 | | L | | 马达选择 | | | 皮带规格 | 马达品牌选择 |
|-------|---------|----------|---------|------------------------|-----------------|--|--|--------------------|
| 代码 | B最小单位10 | 最小单位5 | 输出功率(W) | 电压(V) | 规格 | 齿轮头减速比 | | |
| KPU51 | 70~300 | 355~2000 | 6 25 | TA100(单相) TA220(单相) | SCM (速度控制马达) | 5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | L(经济型·黄色PVC) M(经济型·黑色防静电PU) K(经济型·墨绿色PVC) A(普通规格·绿色) B(普通规格·白色) C(滑动用·绿色) D(滑动用·白色) E(电子零件传送用·黑色) F(食品传送用·白色) P(耐油用·绿色) J(无皮带) | T(台湾品牌) S(松下马达) |
| | | | 25 | SA200 (三相) | INV (变频器) | ① 输出功率为6时， 5~9不适用。 | | |
| | | | 6 25 | NV (无马达) | NM (无马达) | NH(无齿轮头) | | |

① 选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

② 选择了无马达、齿轮头时，主机将以部件状态交货。



| 型号 | | L | | 马达选择 | | | 皮带规格 | 马达品牌选择 |
|-------|--------|----------|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 代码 | B | | 输出功率(W) | 电压(V) | 规格 | 齿轮头减速比 | | |
| KPU51 | 70~300 | 355~2000 | 6 25 | TA100 TA220 | SCM (速度控制马达) | 5 7.5 9 12.5 15 | A(普通规格·绿色) B(普通规格·白色) C(滑动用·绿色) | T(台湾品牌) S(松下马达) |
| | | | 25 | SA200 | INV (变频器) | | | |

KPU51-B70-L500-25-TA220-SCM-7.5-A-T


可选加工

| 型号 | | L | | 马达选择 | | | 皮带规格 | 马达品牌选择 | 可选加工代码 |
|-------|--------|----------|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| 代码 | B | | 输出功率(W) | 电压(V) | 规格 | 齿轮头减速比 | | | |
| KPU51 | 70~300 | 355~2000 | 6 25 | TA100 TA220 | SCM (速度控制马达) | 5 7.5 9 12.5 15 | A(普通规格·绿色) B(普通规格·白色) C(滑动用·绿色) | T(台湾品牌) S(松下马达) | MC() MB() |
| | | | 25 | SA200 | INV (变频器) | | | | |

KPU51-B70-L1200-25-TA220-SCM-7.5-A-T-MC500



| 代码 | MC() | | 代码 | MB() | |
|------|-----------------------------|-------------------|---------------|--|--|
| 技术说明 | <p>驱动部位位置指定</p> <p>MC()</p> | <p>选型方法 MC500</p> | <p>附带后装螺帽</p> | <p>选型方法 MB3</p> <p>① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺帽</p> | |



① 适用于空间较为狭隘场所的夹具传送，可在输送机中间增加挡停和限位。