

同步带输送机

单列型


头部驱动双槽/3槽型材(直径19mm/20mm)

小型输送机

代码	类型	材质				表面处理			
		型材	马达盖板1	马达盖板2	带轮固定座	型材	马达盖板1	马达盖板2	带轮固定座
KQA01	单列型	铝材	铝	SPCC		阳极氧化处理		喷涂	

① 特长: 将皮带宽度压缩至10mm·20mm, 使机械宽度窄幅化的输送机。
最适合设备内部传送等要求省空间或小物品传送用途。

KQA01-B10




※ L≤1000时每条槽内均预先装入4个螺母, L>1000时每条槽内均预先装入6个螺母。
在需要预埋更多螺母时, 请通过追加选型进行指定。

① M6型材槽可使用: 后装紧定螺母AHL22-206-M3/M4/M5。

① 同步齿形带采用两面贴布T5型(绿色: 滑动用、黑色: 防静电)

型材截面放大图




I部放大图 (M3用)

J部放大图 (M6用)

① 可使用GB/T 6170规格的六角螺母。

KQA01-B20




※ L≤1000时每条槽内均预先装入4个螺母, L>1000时每条槽内均预先装入6个螺母。
在需要预埋更多螺母时, 请通过追加选型进行指定。

① M6型材槽可使用: 后装紧定螺母AHL22-206-M3/M4/M5。

① 同步齿形带采用两面贴布T5型(绿色: 滑动用、黑色: 防静电)


型材截面放大图




I部放大图 (M3用)

J部放大图 (M6用)

① 可使用GB/T 6170规格的六角螺母。



④ 传送能力(参考值)



④ 齿轮头减速比

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
12.5	10	12
15	8.3	10
18	6.9	8.3
25	5	6
30	4.1	5
36	3.4	4.1
50	2.5	3
60	2	2.5
75	1.6	2
90	1.3	1.6
100	1.2	1.5
120	1	1.2
150	0.8	1
180	0.6	0.8

① 可能会因负载状态而减小。

① 此输送速度表参照松下电机(1400转/min), 台湾电机(1300转/min)。

④ A尺寸表

输出功率 (W)	马达		减速比	A
	规格	制造商		
6W	速度控制马达	台湾制	5~18	120
			20~180	130
		松下	5~18	111
			20~180	118

单列型 ▶

同步带输送机

头部驱动双槽/3槽型材(直径19mm/20mm)

小型输送机

型号		L	马达选择					马达品牌选择
代码	B(选择)	最小单位5	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	
KQA01	10	245~2000	6	TA100 单相	SCM 速度控制马达	12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	K (经济型普通用: 白色) L (经济型滑动用: 绿色) A (一般用: 白色) B (滑动用: 绿色) F (防静电: 黑色) J 无皮带	T (台湾品牌) S (松下马达)
	20			TA220 单相				
				NV 无马达	NM 无马达	NH 无齿轮头		W 无马达、齿轮头

❗ 选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

❗ 选择了无马达、齿轮头时，主机将以部件状态交货。

❗ 选择B绿色：滑动用同步带时，侧边会有轻微起毛，不同工况起毛程度不一样。



请按图示订货

型号		L	马达选择					马达品牌选择
代码	B(选择)	最小单位5	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	
KQA01	10	245~2000	6	TA100 单相	SCM 速度控制马达	12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	A 白色:一般用 B 绿色:滑动用 J 无皮带	T (台湾品牌) S (松下马达)
	20			TA220 单相				
				NV 无马达	NM 无马达	NH 无齿轮头		W 无马达、齿轮头

KQA01—B10—L500—6—TA220—SCM—15—A—T

❑ 可选加工

型号		L	马达选择					马达品牌选择	可选加工代码
代码	B(选择)	最小单位5	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格		
KQA01	10	245~2000	6	TA100 单相	SCM 速度控制马达	12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	A 白色:一般用 B 绿色:滑动用 J 无皮带	T (台湾品牌) S (松下马达)	MA MB()
	20			TA220 单相					
				NV 无马达	NM 无马达	NH 无齿轮头		W 无马达、齿轮头	

KQA01—B10—L500—6—TA220—SCM—15—A—T—MA



可选加工

代码		MA		代码		MB()	
技术说明	马达安装位置反向		选型方法 MA		技术说明	附带后装螺帽	
							
						选型方法 MB3	
						❶ 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母	