

金属变径接头


螺纹转换型/扩增型/缩减型

螺纹转换型

代码	类型	材质	表面处理	使用温度
ZMG01	螺纹转换型	黄铜	镀镍	-40°C~100°C

特点：可用于公制螺纹与德制PG螺纹之间转换。

本产品不含螺母，需另行购买。



视角标准：第一视角

型号		L	H	外螺纹规格	S
代码	外螺纹	螺纹长度	高度		六角对边
ZMG01	M12	6	8.5	M12×1.5	15
	M16			M16×1.5	22
	M20	6.5	9	M20×1.5	25
	M25	7.5	20	M25×1.5	26
	M32	8	10	M32×1.5	32
	M40	9	12.5	M40×1.5	41
	M50	10	14	M50×1.5	59



请按图示订货

型号		
代码	外螺纹	内螺纹
ZMG01	M12	PG7
	M16	PG11



ZMG01—M12—PG7

扩增型

代码	类型	材质	表面处理	使用温度
ZMG02	扩增型	黄铜	镀镍	-40°C~100°C

特点：小螺纹外转换成大螺纹内。

本产品不含螺母，需另行购买。



视角标准：第一视角

型号		L	H	外螺纹规格	内螺纹规格	S
代码	外螺纹	螺纹长度	高度			六角对边
ZMG02	M12	6	8.5	M12×1.5	M16×1.5	19
	M16			M16×1.5	M20×1.5	23
	M20	6.5	9	M20×1.5	M25×1.5	28
	M25	7.5	20	M25×1.5	M32×1.5	35
	M32	8	10	M32×1.5	M40×1.5	45
	M40	9	12.5	M40×1.5	M50×1.5	55
	M50	10	14	M50×1.5	M63×1.5	67



请按图示订货

型号		
代码	外螺纹	内螺纹
ZMG02	M12	M16
	M16	M20


ZMG02—M12—M16

缩减型

代码	类型	材质	表面处理	使用温度
ZMG03	缩减型	黄铜	镀镍	-40°C~100°C

特点：大螺纹外转换成小螺纹内。

本产品不含螺母，需另行购买。



视角标准：第一视角

型号		L	H	外螺纹规格	内螺纹规格	S
代码	外螺纹	螺纹长度	高度			六角对边
ZMG03	M16	6	8.5	M16×1.5	M12×1.5	18
	M20	6.5	9	M20×1.5	M16×1.5	24
	M25	7.5	10	M25×1.5	M20×1.5	30
	M32	8	11.5	M32×1.5	M25×1.5	39
	M40	9	12.5	M40×1.5	M32×1.5	43
	M50	10	14	M50×1.5	M40×1.5	57
	M63			M63×1.5	M50×1.5	64



请按图示订货

型号		
代码	外螺纹	内螺纹
ZMG03	M16	M12
	M20	M16

ZMG03—M16—M12