#### 产品优势

EHA21 系列位移台属于我司自主研发的电动位移台,可进行 XY 双轴移动调整。并且对表面进行了黑色阳极氧化出理,起到了减重的作用之余,还拥有极优 的防锈性能。

### 产品特点

①耐负载能力较大,最大可承重 18kg。

②高精度,重复定位精度±1μm,单向定位精度 10μm。

③可选行程范围广:最大行程可达±35mm。


④多种台面尺寸可选,最大台面可达 120mm×120mm。

⑤导程 1mm,如需其他导程请另行咨询。

#### 规格详解

### ①行程

表示位移台的台面在 XY 两轴的可移动范围(各产品的 3D 模型均为中点位置)。




### ②载重

表示位移台面在最大速度的运动状态下可承受的最大载重。

## ③单向定位精度

也叫绝对定位精度,指从基准点(行程端)沿一方向一定间隔依次进行定位,在总行程内测量、计算各定位点上的实测值(从基准点到实际移动后的位置)与理论值(指定应该移动






#### ④重复定位精度

也叫相对定位精度,从基准位置沿同一方向向任意1点反复定位7次,测量停止位置的偏移量,计算出最大偏移差的1/2。在计算所得数据前方加上土符号,就是重复定位精度。




### 安装方式

### ①位移台安装



### ②接线定义

两相步进电机接线定义如下: (建议选用我司位移台专用电缆)



引脚	信号	颜色	
1	电源 24V	红	
2	CW 反(后)限位 蓝		
3	CCM 正(前)限位	绿	
4	电源 0V	黑	
5	原点	黄	
6	电机 A+	橙	
7	电机 A-	白	
8	电机 B+	棕	
9	电机 B-	紫	
10	未使用	未使用	
11	未使用	未使用	
12	未使用	未使用	
13	未使用	未使用	
14	未使用    未使用		
15	未使用    未使用		

针排列图

针分配图

# ③安装须知

若安裝面的平面精度较低,则会影响位移台的定位精度及晃动量,严重的可能会导致位移台变形甚至卡死,故安裝面的平面度应有所要求(参考平面度:≤10μm)。

# ④安装姿态对耐负载的影响

根据不同的安装姿态,位移台的耐负载程度也会有相应变化,具体可参考下表:

似循小四的女衣女恋,世岁自的则贝蚁柱反巴云有相应文化,共体可多。				
类型		安装位置		
		倒置	垂直	侧置
X 轴	交叉滚子导轨型	A Le	0	0
	线性滚柱导轨型			
	燕尾槽级进丝杆型	UTO, OFIONE	0	0
	燕尾槽齿轮齿条型			
水平面Z轴	交叉滚子导轨型	×	0	0
	齿轮齿条型	0	0	0
	级进丝杆型	0	0	0
旋转	配合安装型	0	0	0
	交叉滚子轴承型	√	0	0
角度测量	交叉滚子导轨型	0	0	0
	燕尾槽型			
./. 同水平耐负裁 O.	水平耐角裁的约 1/2 Y.	不能话用	4.14	

<sup>√:</sup> 同水平耐负载

: 水平耐负载的约 1/3

×:不能适用

# 选型要点

此款产品包含位移台本体一台及二相步进电机 2 个,驱动器及延长线需选配。如需要高转矩、高分辨率或伺服马达,请另行资讯。

# 使用注意事项

①使用环境:

温度: 5°C~40°C;

湿度: 30%~80%(非结露)。

# ②避免在以下场景使用:

有水或油、有震动或冲击、有日光直射或辐射、靠近火焰、有灰尘、有可燃性或腐蚀性气体。 ③若长时间不使用,请用防锈纸包裹好,或将其装入内有干燥剂的塑料袋中保管。

