代码	***************************************	iic -h - 	柞	表面处理	
11√11∋	类型	驱动方式	面罩	上盖板	衣田灯连
ZCK12	吹气式	电动	A3钣金	透明亚克力	喷涂

• 该产品通过振动输送,实现螺钉的有序供给。螺钉进入螺丝机内,随着齿圈旋转到达顶部,螺钉依靠自身重量 掉入螺钉轨道附近,在振动作用下,螺钉头向上的螺钉进入轨道槽内,沿着轨道传送至错分装置处,装置检测螺 钉到位后进行错分,最终螺钉通过管接头落入专用的螺钉管中,其余不规则上料的螺钉则在掉入轨道附近时被 刷入齿圈内继续上料。




○ 产品特性

- 出螺钉速度可调节,最高可达60PCS/分钟;
- ●性能可靠,效率高,低故障率;
- 计数功能, 计数范围可调(0~9999)。

○ 应用场合


• 取代传统的自动供料器自动送料,与自动螺钉锁付机设备配套使用。



○ 适用螺钉



- 以下3种螺钉需提供200PCS螺钉样品用于机器调试
- 短螺钉, 螺钉规格为(T+L)/D < 1;
- 带垫片的螺钉:
- 非常规异形螺钉。



◎ 航空插头引脚功能说明

- 1脚和2脚是启动信号引脚 (将2个引脚短接0.3S后可 强制启动机器加料)
- 3脚是环形传感器输出信号引脚(感应到有螺钉时,低 电平脉冲信号持续输出0.5S);
- 4脚是报警信号和环形传感器输出信号的公共端引脚;
- 5脚是报警信号引脚。



型号	适用螺钉尺寸			出料速度				工作气压		
代码	М	L (最小单位1)	D (最小单位1)	T (最小单位1)	四件还及 pcs/min	料仓容量	输入电压	输出电压	上作	标配附件
	3									直流电源插头、
ZCK12	4	4~20	2~12	2~6	40~60	450ml	AC220V	DC15V	0.4~0.6	且派电源抽头、 1.5米进气管、
20K12	5	4~20	2~12	2~6	(可调节)	4501111	AC220V	DC 15V	0.4~0.6	2米螺钉管
	6						4.4			2不懸打目




型号	适用螺钉尺寸					
代码	M	M L		T		
ZCK12	3	4~20	2~12	Ø~B		
	4	4-20	2012	2-0		

ZCK12-M3-L10-D5-T5









[] 吹气式螺丝机应用在自动螺钉锁付机中,整体尺寸紧凑,可隐藏在设备内部,节省空间。